

Comune di Tradate (VA)
CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO 8a

INDICAZIONI per Proposta Tecnica di offerta

Elenco Indicazioni

rif. art. 32.2

Rif.	Ubicazione	Problemi evidenziati	Interventi richiesti	PRIORITA'
1	Via ALFIERI <i>Da via Marone a sottopasso pedonale</i>	L'intera via non è attualmente servita da illuminazione stradale.	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto.	Media
2	Via PISACANE <i>Dalla rotonda a via Isonzo</i>	La pista ciclopedonale non è illuminata.	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto. Già presenti cavidotti, pozzetti e plinti	ALTA
3	Via DEL CARSO <i>Da via Pisacane a via Europa</i>	La pista ciclopedonale non è illuminata.	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto. Già presenti cavidotti, pozzetti e plinti	ALTA
4	Strada PROVINCIALE <i>Da via Del Carso a via Albisetti</i>	La pista ciclopedonale non è illuminata.	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto. Già presenti cavidotti, pozzetti e plinti	ALTA
5	Cascina SAN BERNARDO	La piazzetta esistente presso la chiesa è illuminata in modo inadeguato	Progettare ed eseguire un impianto di illuminazione che valorizzi la piazza esistente.	Media
6	Piazza Santi Pietro e Paolo - ABBIATE	La piazza esistente presso la chiesa è illuminata in modo inadeguato	Progettare ed eseguire un impianto di illuminazione che valorizzi la piazza esistente.	Media
7	Biblioteca FRERA	La facciata della biblioteca non è illuminata in modo adeguato	Verificare l'illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative, con lampade più idonee, con particolare attenzione al risparmio energetico	bassa

8	Tratto Biblioteca FRERA – Rotonda DON GNOCCHI	Il tratto sembra illuminato con troppa intensità	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative, con lampade più idonee, con particolare attenzione al risparmio energetico	bassa
9	Scuola BATTISTI	l’area sembra illuminata con troppa intensità	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative, con lampade più idonee, con particolare attenzione al risparmio energetico	bassa
10	Piazza MAZZINI	L’illuminazione dell’intera piazza non è adeguata e va rivista con attenzione	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative tali da valorizzare la piazza, con lampade più idonee, con particolare attenzione al risparmio energetico. Prevedere anche un “totem” informativo	Media
11	Piazza UNITA’ d’ITALIA	L’illuminazione dell’intera piazza non è adeguata e va rivista con attenzione	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative tali da valorizzare la piazza. Prevedere anche un “totem” informativo	Media
12	Chiesa delle CEPPINE	L’illuminazione della piazza non è adeguata e va rivista	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative tali da valorizzare la piazza. Prevedere anche un “totem” informativo	Media
13	Area SCIABOLONE	L’area non è attualmente illuminata	Progettare ed eseguire l’estensione dell’impianto	Media
14a	CIMITERO di ABBIATE	Migliorare il servizio di illuminazione	Prevedere una illuminazione “a tempo” comandata da passaggio notturno	bassa
14b	CIMITERO di TRADATE	Migliorare il servizio di illuminazione	Prevedere una illuminazione “a tempo” comandata da passaggio notturno	bassa
15	Via S. STEFANO	L’attuale illuminazione non è adeguata e va rivista	Progettare ed eseguire un nuovo impianto di illuminazione che valorizzi la strada.	Media

16	CHIESA di S. STEFANO	L’illuminazione della piazza non è adeguata e va rivista	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative tali da valorizzare la piazza.	Media
17	Via MELZI	L’illuminazione della strada non è adeguata e va rivista	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative	Media
18	Via ROMA – via MORO	La pista ciclopedonale non è illuminata	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative compreso il miglioramento della illuminazione dei marciapiedi	ALTA
19	Viale TRENTO e TRIESTE	La pista ciclopedonale non è illuminata	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative compreso il miglioramento della illuminazione dei marciapiedi	ALTA
20	Viale MARCONI	La pista ciclopedonale non è illuminata	Verificare l’illuminazione esistente e proporre soluzioni migliorative compreso il miglioramento della illuminazione dei marciapiedi	ALTA
21	Via ALBISETTI <i>Da via Carlo Porta a confine comunale</i>	Strada e pista ciclopedonale non illuminate	Progettare ed eseguire l’estensione dell’impianto Già presenti cavidotti, pozzetti e plinti	ALTA
22	Via MONTE GRAPPA <i>Da via casc. Spiga a Confine comunale</i>	L’illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l’estensione dell’impianto	ALTA
23	Via EUROPA (SP 233) <i>Da via del Carso a via Fiume</i>	L’illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l’estensione dell’impianto	ALTA
24	Via CAMPI LUNGHI <i>Da via C. Rossini a via Rosmini</i>	L’illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l’estensione dell’impianto	Media

25	Via MONTE S.MICHELE <i>Da via Allende al confine comunale</i>	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto.	ALTA
26	Via DE GASPERI <i>Da via Baracca a via Bixio</i>	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire il potenziamento dell'impianto	Media
27	Parcheggio via ai RONCHI	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	Media
28	Via ZERINI	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire il potenziamento dell'impianto	bassa
29	Via DEI CAPPUCCINI	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire il potenziamento e l'estensione dell'impianto	bassa
30	Via PASTEUR	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	bassa
31	Via TOGLIATTI	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	bassa
32	Via S.AMBROGIO	L'illuminazione è insufficiente	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	bassa
33	Via per APPIANO (via dei Pini)	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	ALTA
34	Via del COSTONE	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	bassa
35	Via per CASTELNUOVO	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	ALTA
36	Via SABOTINO parcheggio fronte civ.9	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	Media
37	Via SABOTINO da civ 21 a via Monte Cassino	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	Media
38	Via MARONE parcheggio a fronte entrata cimitero	L'illuminazione è mancante	Progettare ed eseguire l'estensione dell'impianto	Media